

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหินปูน ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ประทานบัตรเลขที่ 29106/15361, 29110/15382 และ 29152/15362
ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
มกราคม – มิถุนายน 2556



present by
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

()
29106/15361, 29110/15382 29152/15362
()

()

44/4 5 15210

25/114 6 1
10210

0-2954-7745-6

0-2954-7747