

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรมและสถานที่พักตากอากาศ

ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2555



โครงการ **L&H Ratchadamri**
อาคาร **Grande Centre Point**
153/2 ถนนราชดำริห์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม

บริหารโครงการ โดย

บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 153/2 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
1. บทนำ	1
2. รายละเอียดของโครงการ	1
2.1 ที่ตั้งและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ	1
2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ	2
2.3 รูปแบบและสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม	3
2.4 ระบบสาธารณูปโภคและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4
3. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
ภาคผนวก ก ภาพถ่ายแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการ	
ภาคผนวก ข ใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ	
ภาคผนวก ค สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ	
ภาคผนวก ง มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง	
ภาคผนวก จ สำเนาหนังสือแจ้งมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	
สิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม Grande Centre point ราชดำริ	
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

